

L.P	Jednostka	Instalacja sygnalizacji pożaru	Monitoring i system antywłamaniowy	Stały dozór sygnałów przesyłanych	Ochrona fizyczna	Drzwi przeciwpożarowe i antywłamaniowe	System kontroli dostępu	Gaśnice	Hydranty	Kraty w oknach	Okna antywłamaniowe
<b>Starostwo Powiatu Grodziskiego ul. Kościuszki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki</b>											
<b>Budynki</b>											
1	Budynek Kościuszki 30	tak	tak	tak	nie	nie	nie	tak	nie	na parterze	nie
2	Budynek Kościuszki 32	tak	tak	tak	nie	nie	nie	tak	nie	na parterze	nie
3	Grodzisk Maz., ul. Żyrardowska 48 bud.A Budynek w części administracyjny (opis dot. części użytkowanej przez Starostwo i PODGiK)	tak	tak	tak	nie	tak	nie	tak	tak	nie	nie
<b>Budynki komunalne</b>											
1	Milanówek, ul. Piasta 30 Budynek przychodni zdrowia	nie	tak	nie	nie	nie	nie	tak	chwilowo niesprawny	poziom -1	nie
2	Grodzisk Maz., ul. Daleka 11 C Lokal mieszkalny nr 17	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie dotyczy lokalu	nie dotyczy lokalu	nie	nie
3	Grodzisk Maz., ul. Daleka 11 A Budynek administracyjny	tak	tak	nie	nie	nie	nie	tak	tak	częściowo	nie
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Żyrardowska 48, 05-825 Grodzisk Maz.</b>											
1	Budynek szkolny		monitoring	SOLID SECURITY				gaśnice			
2	Budynek T.O.S. (część budynku)		monitoring	SOLID SECURITY				gaśnice			
<b>Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym ul. Ks. Oziębłowskiego 20 05-825 Grodzisk Maz.</b>											
1	Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym, ul. Ks. Oziębłowskiego 20, 05-825 Grodzisk Maz.	kłapa oddymiająca, czujniki ppoż. i gazowe.	Alarm antywłamaniowy w pomieszczeniach biurowych.	Monitoring ze strażą pożarną.	Stały dozór pracowniczy.	Drzwi przeciwpożarowe.		gaśnice proszkowe - 6 sztuk, gaśnice śniegowe - 3 sztuki	hydranty wewnętrzne - 2 sztuki, hydrant naziemny - 1 sztuka	-	-
2	Filia DPS ul. 3-go Maja 63, Grodzisk Maz.	czujniki ppoż. i gazowe, kłapa oddymiająca.			Stały dozór pracowniczy.	Drzwi przeciwpożarowe.		gaśnice proszkowe - 10 sztuk	hydranty - 4 szt	Tak	-
<b>Zespół Szkół nr 2 im. Gen. Józefa Bema ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek</b>											
1	Zespół Szkół Nr 2, ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek	czujki; w 2 pracowniach komputerowych oraz multimedialnej w budynku głównym	instalacja alarmowa monitorowana przez SOLID; w 2 pracowniach komputerowych. monitoring na korytarzu.			drzwi antywłamaniowe		gaśnice proszkowe - 12 sztuk, gaśnice śniegowe - 2 sztuki	hydranty wewnętrzne - 7 sztuk, koc gaśniczy- 1 sztuka.		

